

Извод из Извјештаја о стању и перспективи у Рудницима угља у З.П. Ри ТЕ Угљевик и З.П. „ РиТЕ Гацко“ а.д. Гацко

1. Мјере и услови за реализацију постављених циљева. Рудник Угљевик суочен је са низом непознаница када је у питању даљи развој што неминовно изискује значајне активности у циљу обезбеђења континуитета снабдијевања постојећих потрошача, а свакако као ресурсе на основу којих би се градили нови термоенергетски објекти. Наравно, наведеним радњама претходе радови на доистраживању, експропријацији, измијештању и изградњи инфраструктуре, те обезбеђењу значајних финансијских средстава.

Такође, један од кључних задатака је и реорганизација пословног система, кроз смањење броја радне снаге, модернизацију и осавремењивање постојећих, као и увођење нових технологија, што све укупно треба да допринесе повећању продуктивности, а тиме и смањењу производних цијена, односно постизању већег степена конкурентности.

1. На површинском копу „ Богутово Село“ завршне косине су нестабилне и стварају додатне проблеме, како по питању сигурности људи и опреме, тако и када је у питању санација тих косина. Посебно наглашавамо нестабилност Сјеверне косине, Западне косине Сјеверног ревира и Југозападне и Западне косине Јужног ревира. Клизишта, из ранијег периода су интензивирани ван контура Сјеверног ревира на ПК „ Богутово Село“ (сјеверо-запад, сјеверо исток и исток).
2. До извјесног кашњења са развојем рударских радова у ревиру Јаблани, дошло је због проблема у измијештању локалног пута за мјештане, јужно од ПК „ Богутово Село“
Такође, услов за даљи развој рударских радова је измијештање електро дистрибутивне мреже у зони Ревир Јаблани и израда приступног пута „ БС- ...“
3. Евидентан је недостатак багера и помоћне механизације, што отежава припрему радилишта багера, те саобраћајница као и рад на одлагалишту.

4. У РЈ „Рудник, нема ангажованих трећих лица на откривци и производњи угља од 31.12.2002. године, тако да се комплетна откривка и експлоатација угља обавља са властитом опремом које се редовно обнавља у складу са потребама РЈ „ Рудник“
5. Поступци јавних набавки трају изузетно дуго од самог покретања Захтјева за набавку до потписивања и реализације уговора са добављачем, што за посљедицу има неблагоприятно обезбеђење, нарочито виталних резервних дијелова за рударску механизацију и спрему.

У циљу реализације планских задатака у наредном периоду, неопходно је урадити следеће:

1. У циљу складног, и прије свега рационалног развоја експлоатације угља Угљевичког басена ,неопходно је у што краћем року дефинисати статус додијелене концесије Концесионару Comsar energy РС, на лежишту Угљевик – Исток 2.
2. Отворити ПК (карбоната на лежишту Спасине – Брђани у циљу обезбеђења апсорбената за потребе рада ОДГ постројења на ТЕ Угљевик.
3. Наставити рударске радове у ревиру Јаблани, ради сигурности на производњи угља. Рударске радове изводити у складу са одобреном техничком документацијом и уз стални рударски надзор на ПК „ Богутово Село“ посебно у зони старих јамских радова – Источна косина Јужног ревира.
4. Обезбиједити исправних 9 -10 багера, 30-32 дампера, 7-8 булдозера, 3 грејдера и 2 турнодозера, благовременом набавком резервних дијелова, те набавком нових багера, дампера, булдозера, грејдера, турнодозера.
5. Завршити измијештање гробља „ Спасине“
6. Завршити радове на изградњи сервисног објекта.
7. Контролисано вршити санацију клизишта на површинском копу „ Богутово Село“.
8. Завршити привремено измијештање Угљевичке ријеке источно, у циљу заштите ПК од вода.
9. Континуирано вршити санацију и спречавање оксидационих процеса на угљу
(самозапаљење угља)

10. Убрзати измијештање електродистрибутивне мреже из зоне рударских радова у РЈ „ Рудник“, с обзиром да је иста услов за развој рударских радова у ревиру Јаблани, Источном откопном пољу, те отварању ПК. „ Угљевик Исток 1“.
11. Континуирано обезбјеђење резервних дијелова енергената за механизацију Рудника.
12. Завршити израду приступног пута Богутово Село – ПК „ Угљевик Исток 1 “
13. Измјестити дио регионалног пута R – 459 у зони Старог Угљевика, ван зоне извођења рударских радова . Ове радове је неопходно завршити и поред извођења радова на ПК „ Богутово Село и због отварања ПК Угљевик Исток 1“.
14. На основу стања радне снаге у РЈ „ Рудник“, набавке нове механизације у 2018/19 години, одлазак одређеног броја радника у пензију, као и настанак инвалидности код радника у процесу производње и одржавања рударске механизације, неопходно је обезбиједити радну снагу у 2019. години по РЦ како слиједи:
На основу детаљне анализе, кадровске потребе за 2019. годину у РЈ „ Рудник“ су 123 извршиоци.
Основни разлог потребе за радном снагом је због великог броја инвалида, односно од укупних 911 радника у РЈ „ Рудник“, 165 радника је са преосталом радном способношћу, а 12 радника је превенција од настанка инвалидности.

ПРЕДСЈЕДНИК

Зоран Мићановић, дипл.инж.руд., с.р.